

REGISTRO DE ACCIDENTES / INCIDENTES GRAVES / INCIDENTES REPORTADOS EN AVIACIÓN CIVIL
GESTIÓN 2021

ACCIDENTES

No. de suceso	MARCA / MODELO	MATRÍCULA	TIPO DE OPERACIÓN	FECHA	LUGAR	FASE	BREVE RELATO DEL SUCESO / LESIONES A PERSONAS / DAÑOS MATERIALES	CÓDIGO DE SUCESO
1	CESSNA U206	CP-3132	PRIVADO	26/01/21	AERÓDROMO DE SANTA ROSA DE YACUMA - BENI	ATERRIJAJE	La aeronave realizó un aterrizaje largo, con muy poco margen de distancia para la desaceleración. El piloto, único ocupante resultó ileso. Aeronave con daños mayores	ACCID-01-21
2	CESSNA C210N	CP-2200	ILICITO	24/02/21	A 20 KM DEL MUNICIPIO DE COTOCA – SANTA CRUZ	ATERRIJAJE	La aeronave sin datos de procedencia ni destino conocido, realizó un aterrizaje de emergencia con los trenes retraídos. Se desconoce el número de ocupantes y su estado. La aeronave fue precintada por la FELCN	ACCID-02-21
3	CESSNA FR172G	CP-2948	PRIVADO	24/03/21	AEROPUERTO DE TRINIDAD - BENI	DESPEGUE	Posterior al despegue, luego de 1 minuto de vuelo la aeronave se precipita a tierra, piloto y pasajero abandonan la aeronave por sus propios medios. La aeronave fue precintada por la FELCN.	ACCID-03-21
4	CESSNA C172	CP-2387	PRIVADO	30/03/21	AERÓDROMO "BUEN RETIRO" BENI	ATERRIJAJE	En carrera de aterrizaje, la aeronave se desplaza al costado izquierdo lo que ocasiona una excursión de pista, en su recorrido impacta contra un hormiguero, rompe el tren de nariz y se invierte. El piloto, único ocupante resultó ileso	ACCID-04-21
5	CESSNA TU206G	CP-3104	PRIVADO	01/09/21	AERÓDROMO LOCALIDAD "LA ASUNTA" BENI	ATERRIJAJE	Durante el aterrizaje, la aeronave sufre rotura de tren de nariz lo que ocasiona un frenado brusco y severo daño en hélice, motor y parte delantera del fuselaje. El piloto, único ocupante resultó ileso.	ACCID-05-21
6	CESSNA C182	CP-2520	PRIVADO	27/10/21	A 26 KM DEL AEROPUERTO DE TRINIDAD- BENI	EN RUTA	En ruta de vuelo SLSB-SLTR la aeronave realiza aterrizaje de emergencia llegando a capotar sobre terreno escabroso	ACCID 06-21



ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLIVIA

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
Autoridad Aeronáutica Civil de Bolivia



UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACIÓN CIVIL – AIG

7	CESSNA C152	CP-2667	CIAC	08/12/21	LOCALIDAD PEJI SANTA CRUZ	EN RUTA	Por falla de motor la aeronave aterriza de emergencia en sembradío colapsando el tren de nariz ocasionando que la aeronave capote	ACCID 07-21
8	CESSNA C172	CP-3060	PRIVADO	10/12/21	AEROPUERTO DE TRINIDAD BENI	DESPEGUE	Posterior al despegue, luego de 1 minuto de vuelo ante una falla de motor el piloto decide retornar, no logra su objetivo y al intentar un aterrizaje de emergencia la aeronave capota, piloto y pasajero con lesiones leves, aeronave con daños mayores.	ACCID 08-21
9	CESSNA 206	CP-1425	PRIVADO	23/12/21	ESTANCIA MISTERIO BENI	ATERRIZAJE	Durante la fase de aterrizaje, colapsa el tren de nariz y el tren principal izquierdo, piloto y 3 pasajeros salen de la aeronave por sus propios medios sin lesiones, aeronave con daños en hélice, tren principal izquierdo y tren de nariz	ACCID-09-21
INCIDENTES GRAVES								
1	CESSNA T210H	CP-2904	PRIVADO	05/03/21	AEROPUERTO "EL TROMPILLO" SANTA CRUZ DE LA SIERRA	ATERRIZAJE	Durante el aterrizaje, la aeronave realiza la toma de contacto con tren delantero retraído. El piloto, único ocupante sin lesiones. La aeronave sufrió daños en las tres palas y daños menores por raspaduras en la parte inferior del fuselaje.	INCID G-01-21
2	AVRO RJ 85	CP-2889	COMERCIAL	21/06/21	AEROPUERTO DE COCHABAMBA	DESPEGUE	La aeronave aborta despegue por falla en el motor número 1, vuelo sin pasajeros, tripulación ilesa, aeronave con daños severos en motor 1.	INCID G-02-21
3	CESSNA 150F	CP-2604	ENTRENAMIENTO	20/07/21	AERÓDROMO DE SAN JAVIER SANTA CRUZ	DESPEGUE	Luego del despegue ante una aparente falla de motor, la aeronave realiza aterrizaje de emergencia en campo abierto, piloto instructor y alumno ilesos, aeronave sin daños	INCID G-03-21
4	AVRO RJ 85	CP-2889	COMERCIAL	30/07/21	AEROPUERTO VIRU VIRU SANTA CRUZ	DESPEGUE	Aborta despegue por falla en motor número 3, tripulación y pasajeros ilesos,	INCID G-04-21



ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLIVIA

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
Autoridad Aeronáutica Civil de Bolivia



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACIÓN CIVIL – AIG

5	AVRO RJ 85	CP-2889	COMERCIAL	27/08/21	AEROPUERTO VIRU VIRU SANTA CRUZ	DESPEGUE	Aborta despegue por falla de motor número 4 tripulación y pasajeros ilesos, aeronave con daño severo en motor 4	INCID G-05-21
6	CESSNA 150F	CP-2875	ENTRENAMIENTO	11/09/21	AEROPUERTO EL TROMPILLO – SANTA CRUZ DE LA SIERRA	APROXIMACIÓN	Debido a falla de motor, el piloto decide realizar un aterrizaje de emergencia en un camino lateral a “los cañaverales” piloto instructor y alumno ilesos, aeronave con daños en el tren de nariz	INCID G-06-21
7	BELL 212	CP-2562	COMERCIAL	01/10/21	COMUNIDAD ARBIETO - COCHABAMBA	DESPEGUE	Al intentar despegar de la cancha municipal del lugar, el piloto aborta el despegue e impacta contra un arco. Piloto y pasajeros ilesos	INCID G-07-21
8	AVRO RJ 85	CP-2889	COMERCIAL	07/10/21	AEROPUERTO VIRU VIRU SANTA CRUZ	DESPEGUE	En vuelo comercial, la aeronave aborta despegue por falla de motor número 4 tripulación y pasajeros ilesos, aeronave con daño severo en motor.	INCID G-08-21
9	AVRO RJ 85 / CESSNA	CP-2889 / DESCONOCIDO	COMERCIAL / PRIVADO	25/11/21	AEROPUERTO DE TRINIDAD BENI	SUCESO ATS / DESPEGUE	Posterior al despegue la aeronave de vuelo comercial realiza maniobra evasiva debido a RA	INCID G-09-21
10	BOEING 737-300	CP-2921	COMERCIAL	26/12/21	AEROPUERTO VIRU VIRU SANTA CRUZ	DESPEGUE	Falla de motor durante la carrera de despegue ante una aparente ingesta.	INCID-10-21
INCIDENTES								
1	CESSNA U206G	CP-2932	PRIVADO	24/01/21	AERÓDROMO DE SAN IGNACIO DE MOXOS-BENI	ATERRIZAJE	En la fase de desaceleración posterior al aterrizaje, la aeronave impacta contra cría de ganado vacuno. Las 6 personas a bordo resultaron ilesas. Aeronave con daños menores	INCID-01-21
2	CESSNA 152	CP-2497	ENTRENAMIENTO	29/05/21	AERÓDROMO DE SAN AURELIO – SANTA CRUZ	APROXIMACIÓN	Luego de vuelo de instrucción, la aeronave retorna a El Trompillo, en tramo base reporta bajas revoluciones y decide aterrizar por precaución en la pista “San Aurelio”. Instructor y alumno sin lesiones, aeronave sin daños	INCID-02-21



ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLIVIA

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
Autoridad Aeronáutica Civil de Bolivia



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACIÓN CIVIL – AIG

3	CESSNA 152	CP-2269	ENTRENAMIENTO	14/07/21	AEROPUERTO DE TRINIDAD BENI	PARQUEO	Quando se encontraba en plataforma principal del aeropuerto la aeronave comienza a arder por la parte baja del motor, bomberos acuden a sofocar el incendio, no había personas a bordo, aeronave con daños de consideración	INCID-03-21
4	CESSNA 150	CP-1607	ENTRENAMIENTO	27/10/21	AEROPUERTO DE COCHABAMBA	RODAJE	Luego del aterrizaje, durante el rodaje, el motor de la aeronave se detiene y al intentar el reencendido se produce fuego. Inmediatamente acude el SSEI y lo sofoca. Instructor y alumno resultan ilesos	INCID-04-21
5	CESSNA 172M	CP-1298	PRIVADO	28/10/21	AEROPUERTO DE TRINIDAD BENI	ATERRIZAJE	Durante el aterrizaje, la aeronave rebota y en el segundo contacto la hélice golpea contra la pista. Piloto y pasajeros resultan ilesos, aeronave con daños menores	INCID-05-21
6	CESSNA 402	CP-2807	PRIVADO	01/11/21	AEROPUERTO "EL TROMPILLO" SANTA CRUZ DE LA SIERRA	DESPEGUE	Posterior al despegue, el piloto decide retornar por falla en motor derecho, solicita la asistencia de los bomberos. Aterrizo sin mayor complicación.	INCID-06-21
7	CESSNA 152	CP-2497	CIAC	14/12/21	AEROPUERTO "EL TROMPILLO" SANTA CRUZ DE LA SIERRA	ATERRIZAJE	Durante el aterrizaje el piloto pierde el control de la aeronave y realiza excursión de pista	INCID-07-21