

REGISTRO DE ACCIDENTES / INCIDENTES GRAVES / INCIDENTES REPORTADOS EN AVIACIÓN CIVIL
GESTIÓN 2018

ACCIDENTES

No. de suceso	MARCA / MODELO	MATRÍCULA	OPERADOR	FECHA	LUGAR	FASE	BREVE RELATO DEL SUCESO / LESIONES A PERSONAS / DAÑOS MATERIALES	CÓDIGO DE SUCESO
1	CESSNA 210L	CP-2664	TAXI AÉREO	30-01-18	COBIJA-PANDO	ATERRIJAJE	REVENTÓN DE LLANTA PRINCIPAL IZQUIERDA DURANTE ATERRIJAJE PROVOCANDO EXCURSIÓN DE PISTA, DAÑOS DE CONSIDERACIÓN, LESIONES NINGUNO A BORDO 1 PILOTO Y CINCO PASAJEROS.	ACCID-01-18
2	CESSNA 152	CP-2573	CIAC	15-02-18	EL TROMPILLO-SANTA CRUZ	ATERRIJAJE	DURANTE LA FASE DE ATERRIJAJE, LA AERONAVE REALIZA REBOTES ROMPIENDO EL TREN DE NARIZ Y DAÑANDO LAS HÉLICES, SIN EXCURSIÓN DE PISTA, PILOTO ABANDONÓ LA AERONAVE SIN LESIONES, DAÑOS DE CONSIDERACIÓN.	ACCID-02-18
3	CESSNA 188B	CP-2319	AGRICULTURA Y CONTROL DE PLAGAS	27-02-18	VALLE SAJTA-COCHABAMBA	DESPEGUE	POSTERIOR AL DESPEGUE, EL PILOTO RELATA TENER FALLA DE MOTOR, LA AERONAVE PIERDE SUSTENTACIÓN Y SE PRECIPITA A TIERRA, LESIONES DE GRAVEDAD, DAÑOS MATERIALES NO DETERMINADO.	ACCID-03-18
4	CESSNA A188B	CP-2612	AGRICULTURA Y CONTROL DE PLAGAS	04-03-18	PISTA RIO VICTORIA-SANTA CRUZ	DESPEGUE	PILOTO REPORTA PÉRDIDA DE SUSTENTACIÓN DURANTE VIRAJE POSTERIOR A DESPEGUE, LESIONES GRAVES, DAÑOS MATERIALES CONSIDERADOS COMO PÉRDIDA TOTAL DE LA AERONAVE.	ACCID-04-18
5	BEECHCRAFT B36TC	CP-2591	TAXI AÉREO	23-03-18	EL TROMPILLO-SANTA CRUZ	ATERRIJAJE	PILOTO ATERRIJA CON EL TREN DE ATERRIJAJE RETRAIDO, LESIONES NINGUNO, DAÑOS MATERIALES SUBSTANCIALES.	ACCID-05-18
6	FAIRCHILD METRO 23	CP-2459	LÍNEA AÉREA	29-03-18	RIBERALTA-BENI	DESPEGUE	INGESTA DE AVES PROVOCA ABORTE DE DESPEGUE, AERONAVE REALIZA EXCURSIÓN DE PISTA, PERSONAS LESIONADAS UNA, DAÑOS MATERIALES DE CONSIDERACIÓN.	ACCID-06-18



ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLIVIA

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
Autoridad Aeronáutica Civil de Bolivia



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACIÓN CIVIL – AIG

7	PIPER PA-25-235	CP-2332	AGRICULTURA Y CONTROL DE PLAGAS	04-04-18	ESTANCIA SANTA JOSEFINA- SANTA CRUZ	NO DETERMINADO	APARENTE PÉRDIDA DE CONTROL, PILOTO CON LESIÓN MORTAL Y AERONAVE CONSIDERADA COMO PERDIDA TOTAL	ACCID-07-18
8	CESSNA 150G	CP-815	CIAC	13/06/18	SECTOR SACABA- COCHABAMBA	CRUCERO	DESPRENDIMIENTO DEL MOTOR EN VUELO, ATERRIZAJE DE EMERGENCIA , LESIONES NINGUNO, DAÑOS A LA AERONAVE DE CONSIDERACIÓN	ACCID-08-18
9	CESSNA U206C	CP-2993	OPERADOR PRIVADO	03/07/18	ESTANCIA LA FORTUNA - TRINIDAD	ATERRIJAJE	DURANTE EL ATERRIZAJE	ACCID-09-18
10	CESSNA T210F	CP-2869	OPERADOR PRIVADO	14/09/18	A 13MN SECTOR NW DE TRINIDAD	CRUCERO	AL OBIAR NOTIFICAR SU POSICIÓN, LA AERONAVE ES DECLARADA EN ALERFA, POSTERIORMENTE SE LA ENCONTRÓ ACCIDENTADA, PILOTO Y 2 PASAJEROS CON LESIÓN MORTAL, LA AERONAVE CON DAÑOS DE CONSIDERACIÓN.	ACCID-10-18
11	CESSNA 150K	CP-911	CIAC	14/09/18	AEROPUERTO DE COCHABAMBA	ATERRIJAJE	ROTURA DEL TREN PRINCIPAL DERECHO, EN ATERRIZAJE	ACCID-11-18
12	CESSNA 210L	CP-2744	AEROTAXI	27/09/18	AEROPUERTO DE RIBERALTA	ATERRIJAJE	EN ATERRIZAJE COLAPSA EL TREN DE NARIZ, PROVOCANDO EL ROCE DE LAS HELICES EN EL PAVIMENTO, PILOTO Y TRES PASAJEROS ILESOS, DAÑOS DE LA AERONAVE MENORES	ACCID-12-18
13	CESSNA 340	N5224J	OPERADOR PRIVADO	28/10/2018	PISTA PRIVADA UBICADA AL NE DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ	DESPEGUE	LA AERONAVE NO LOGRA ALCANZAR LA VELOCIDAD NECESARIA PARA EL DESPEGUE Y EL PILOTO DECIDE ABORTAR, DESPLAZÁNDOSE AL LADO IZQUIERDO PARA EVITAR EL CHOQUE CON LOS ÁRBOLES DEL FINAL DE PISTA. PILOTO Y ACOMPAÑANTE ILESOS. AERONAVE CON DAÑOS MAYORES.	ACCID-13-18
14	BOEING 737-500	OB2041P	LÍNEA AÉREA	22/11/18	AEROPUERTO EL ALTO DE LA CIUDAD DE LA PAZ	ATERRIJAJE	EN FASE DE ATERRIZAJE, COLAPSA EL TREN PRINCIPAL Y LA AERONAVE SE DESPLAZA POR LA PISTA APOYADA SOBRE EL FUSELAJE Y EL TREN DE NARIZ, 122 PASAJEROS Y 5 TRIPULANTES, TODOS ILESOS, DAÑOS EN LA AERONAVE DE CONSIDERACIÓN	ACCID-14-18



ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLIVIA

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
Autoridad Aeronáutica Civil de Bolivia



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACIÓN CIVIL – AIG

15	CESSNA 182	CP-3013	OPERADOR PRIVADO	30/12/18	PISTA DE TRINIDAD	ATERRIZAJE	LA AERONAVE SE PRECIPITA A TIERRA PRÓXIMO AL ATERRIZAJE, APARENTE FALLA DE MOTOR, PILOTO Y 3 PASAJEROS SIN LESIONES, DAÑOS DE LA AERONAVE MODERADOS.	ACCID-15-18
INCIDENTES GRAVES								
1	CESSNA U206G	CP-2879	OPERADOR PRIVADO	21/01/18	ARROYO SAN MATEO-BENI	MANIOBRAS	VUELO A BAJA ALTURA INDICIPLINA DE VUELO, LESIONES A PERSONAS NINGUNO, DAÑOS A LA AERONAVE MODERADOS.	INCID GRAV-01-18
2	PIPER PA-32R	CP-1663	OPERADOR PRIVADO	10/11/18	PISTA AUXILIAR DE TIERRA EN TRINIDAD	ATERRIZAJE	ATERRIZAJE DE EMERGENCIA EN PISTA AUXILIAR DEBIDO A QUE NO DESPLIEGA EL TREN DE NARIZ. PILOTO Y 4 PASAJEROS ILESOS, AERONAVE CON DAÑOS MENORES	INCID GRAV-02-18
INCIDENTES								
1	WESTWIND 112-4ª	CP-2784	OPERADOR PRIVADO	15/01/18	EL TROMPILLO- SANTA CRUZ	DESPEGUE	PILOTO REPORTA RAJADURA EN EL PARABRISAS LADO IZQUIERDO DURANTE CARRERA DE DESPEGUE, REALIZA PROCEDIMIENTOS DE ABORTE DE DESPEGUE, LESIONES NINGUNA DAÑOS MATERIALES MENORES. CONSIDERADO COMO OCURRENCIA DE MANTENIMIENTO.	INCID-01-18
2	CESSNA 150K	CP-918	CIAC	17/01/18	EL TROMPILLO- SANTA CRUZ	TAXI	PILOTO REPORTÓ DESPLAZAMIENTO A LADO DERECHO DURANTE RODAJE PARA POSTERIOR DESPEGUE A CONSECUENCIA DE LLANTA PINCHADA LADO DERECHO, LESIONES Y DAÑOS NINGUNO, CONSIDERADO COMO OCURRENCIA DE MANTENIMIENTO.	INCID-02-18
3	BOEING 737-7Q8	CP-2923	LÍNEA AÉREA	26/02/18	POTOSI	RODAJE	POSTERIOR A SU ARRIBO, ANTES DE INICIAR VIRAJE SOBRE LA PISTA, LA AERONAVE SE DESPLAZA 1 M. AL LADO DERECHO, FUERA DE LA PISTA, Y LAS LLANTAS SE HUNDEN EN EL TERRENO.	INCID-03-18
4	CESSNA 172	CP-1781	OPERADOR PRIVADO	18/01/18	TRINIDAD-BENI	ATERRIZAJE	INDICIPLINA DE VUELO (OPERACIONAL): ATERRIZAJE A LA PISTA 32 DE TRINIDAD SIN AUTORIZACIÓN DE TWR. PISTA	INCID-04-18



ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLIVIA

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
Autoridad Aeronáutica Civil de Bolivia



UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACIÓN CIVIL – AIG

							OCUPADA POR ECOJET RJ-85 CP-3082.	
5	CESSNA 210	CP-2505	OPERADOR PRIVADO	03/05/18	SANTA ANA- BENI	RODAJE	EN RODAJE, PARA CABECERA DE DESPEGUE, SE HUNDE EL TREN DE NARIZ, DAÑOS AL PERSONAL NINGUNO, DAÑOS MATERIALES DE CONSIDERACIÓN	INCID-05-18
6	PIPER PA-32-260	CP-1858	OPERADOR PRIVADO	06/10/18	AEROPUERTO "EL TROMPILLO" SANTA CRUZ	RODAJE	EN RODAJE PARA CABECERA DE DESPEGUE PISTA 33, EN MANIOBRA DE 180° SE HUNDE EL TREN DERECHO, DAÑOS PERSONALES NINGUNO, DAÑOS EN LA AERONAVE LEVES	INCID-06-18

NOTA 1: De conformidad con la RAB 830.3 (b) y el Anexo 13 de la OACI, la autoridad de investigación de accidentes debe ser estrictamente objetiva, totalmente imparcial y deberá ser vista como tal. También debe ser capaz de llevar a cabo investigaciones de forma independiente oponiéndose a la interferencia de las presiones externas. Las siguientes referencias son relevantes:

- Anexo 13 de la OACI, Capítulo 3, párrafo 3.1:
"El único objetivo de la investigación de un accidente o incidente debe ser la prevención de accidentes e incidentes. **No es el propósito de esta actividad determinar culpa o la responsabilidad**".
- Anexo 13 de la OACI, Capítulo 5, párrafo 5.4:
"Las autoridades encargadas de la investigación de accidentes gozarán de independencia para realizar la investigación y de autoridad absoluta al llevarla a cabo...."
- Anexo 13 de la OACI, Capítulo 5, párrafo 5.4.1:
"Toda investigación que se realice de conformidad con las disposiciones del presente Anexo será independiente de todo procedimiento judicial o administrativo para determinar la culpa o la responsabilidad".

NOTA 2: La información de sucesos expuesta en los cuadros superiores es una información general de consulta solamente.

NOTA 3: Correo para notificación de accidentes aig@dgac.gob.bo

NOTA 4: Línea telefónica para **NOTIFICACIÓN DE SUCESOS 800-100-272** (llamada gratuita).

*N/R (No requerido)

** N/A (No aplicable)

***UNK (Desconocido)