

REGISTRO DE ACCIDENTES / INCIDENTES GRAVES / INCIDENTES REPORTADOS EN AVIACIÓN CIVIL  
**GESTIÓN 2022**

ACCIDENTES

No. de suceso	MARCA / MODELO	MATRÍCULA	TIPO DE OPERACIÓN	FECHA	LUGAR	FASE	BREVE RELATO DEL SUCESO / LESIONES A PERSONAS / DAÑOS MATERIALES	CÓDIGO DE SUCESO
1	CESSNA 402A	CP-2807	PRIVADA	09/01/22	UYUNI POTOSI	ATERRIJAJE	Luego de 7 minutos del despegue, el piloto decide retornar debido a falla en el motor 1, en final pierde potencia ocasionando que realice un aterrizaje de emergencia a 4 km de cabecera 31. La aeronave resulta con serios daños y los 4 ocupantes con lesiones graves	ACCID-01-22
2	CESSNA 152	CP-3002	ENTRENAMIENTO	15/02/22	AERÓDROMO CONCEPCIÓN SANTA CRUZ	ATERRIJAJE	Posterior al despegue, debido a una falla en el motor, el piloto decide realizar un aterrizaje de emergencia. La aeronave rompe tren de nariz, instructor y alumno resultan ilesos	ACCID-02-22
3	CESSNA 150K	CP-911	ENTRENAMIENTO	25/03/22	LAGUNA PISTOLA BENI	CRUCERO	En vuelo de entrenamiento, ante una falla de motor, realizan un aterrizaje de emergencia cerca de una laguna, aeronave con serios daños, instructor y alumno ilesos.	ACCID-03-22
4	CESSNA 182P	CP-1123	PRIVADA	01/05/22	LAGUNA LA PISTOLA BENI	CRUCERO	En vuelo crucero entre Trinidad y Santa Ana, ante una falla de motor, el piloto se ve en la necesidad de realizar un aterrizaje de emergencia, como se encontraba sobrevolando una laguna, no tiene otra opción que realizar un procedimiento sobre la misma, capotando en el intento. El piloto y su acompañante resultan ilesos.	ACCID-04-22



ESTADO PLURINACIONAL  
DE BOLIVIA

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL  
Autoridad Aeronáutica Civil de Bolivia



UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACIÓN CIVIL – AIG

INCIDENTES								
1	CESSNA 172 A	CP-2474	ENTRENAMIENTO	02/02/22	AEROPUERTO EL TROMPILLO SANTA CRUZ	RODAJE	Durante el rodaje para despegue por la pista 34, debido a una falla en el freno derecho, la aeronave realiza una excursión de pista a baja velocidad. Aeronave y tripulantes sin daño	INCID 01-22
2	GENE VEINOTE /CAMPER CUB	CP-X3112	PRIVADA	03/02/22	LOCALIDAD QUIÑUMA COCHABAMBA	PLATAFORMA	Posterior al aterrizaje en pista con pendiente, debido a que no se puso calzos, la aeronave sin ocupantes comienza a retroceder hasta embarrancarse resultando con serios daños.	INCID 02-22
3	CESSNA 210N	CP-3139	PRIVADA	06/02/22	CARRETERA TRANSOCEÁNICA SANTA CRUZ	CRUCERO	En vuelo programado de El Trompillo a Puerto Suárez, realiza un aterrizaje de emergencia debido a que se presenta una baja en la presión de aceite, el aterrizaje lo realiza en plena carretera Transoceánica. El aterrizaje es realizado con normalidad y la aeronave no sufre daño alguno.	INCID 03-22
4	CESSNA 206H	CP-2668	PRIVADA	26/03/22	CARRETERA	CRUCERO	En vuelo de retorno de la propiedad "Grecia", ante una falla de motor, el piloto decide realizar un aterrizaje de precaución, los 3 ocupantes sin lesión y aeronave sin daños	INCID 04-22