

REGISTRO DE ACCIDENTES / INCIDENTES GRAVES / INCIDENTES REPORTADOS EN AVIACIÓN CIVIL  
**GESTIÓN 2025**

ACCIDENTES

No. de suceso	MARCA / MODELO	MATRÍCULA	TIPO DE OPERACIÓN	FECHA	LUGAR	FASE	BREVE RELATO DEL SUCESO / LESIONES A PERSONAS / DAÑOS MATERIALES	CÓDIGO DE SUCESO
1	PIPER PA-32R301	CP-2566	PRIVADA	10/01/25	AERÓDROMO PRIVADO "LUCUMUS" ESTANCIA ESPIRITU BENI	DESPEGUE	Durante la fase de despegue, la aeronave no alcanzó la velocidad requerida, lo que llevó al piloto a abortar el mismo. Como resultado, el avión realizó una excursión de pista y se detuvo a 470 metros del alambrado del final. Tanto el piloto como los tres pasajeros resultaron ilesos, aunque la aeronave sufrió daños sustanciales.	ACCID 01-25
2	CESSNA 188	CP-2293	AEROAPLICADOR	31/01/25	BARRIO CAÑADA EL CARMEN SANTA CRUZ DE LA SIERRA	CRUCERO	Mientras se encontraba en el tramo base para la pista 35 del aeropuerto El Trompillo, el piloto experimentó una falla de motor y decidió realizar un aterrizaje de emergencia. En su intento, la aeronave impactó el techo de una vivienda en el barrio Cañada El Carmen, situada entre el 4° y 5° anillo. Solo se reportaron daños materiales significativos, el piloto sufrió lesiones moderadas.	ACCID 02-25
3	CESSNA 210	CP-3124	PRIVADA	27/02/25	AEROPUERTO JOSE CHAVEZ SUAREZ-SANTA ANA DE YACUMA BENI	ATERRIZAJE	Después de despegar del aeródromo de Trinidad, el piloto reportó falla en el tren de aterrizaje. Para evaluar la situación, sobrevoló el sector de la Laguna Pistola, obteniendo resultados poco satisfactorios. Ante esta circunstancia, decidió continuar su vuelo hacia la pista de Santa Ana de Yacuma para realizar un aterrizaje de emergencia en un área de tierra. Tras un vuelo de una hora y 56 minutos, logró aterrizar con éxito. La aeronave sufrió daños moderados en el tren de nariz y la hélice, el piloto y los pasajeros resultaron ilesos.	ACCID 03-25

INCIDENTES GRAVES



ESTADO PLURINACIONAL  
DE BOLIVIA

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL  
Autoridad Aeronáutica Civil de Bolivia



ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACIÓN CIVIL – AIG

1	BOEING 737 8Q8	CP-2923	COMERCIAL	27/01/25	AEROPUERTO JORGE WILSTERMANN COCHABAMBA	DESPEGUE	Durante la fase de despegue, se presentó una falla en el motor N° 2, con posible presencia de fuego. El piloto abortó el despegue y, tras confirmar la emergencia, ordenó la evacuación. Los 138 pasajeros y 6 tripulantes evacuaron por los toboganes del lado izquierdo. Todas las personas a bordo salieron ilesas, la aeronave sufrió daños severos en el motor N° 2.	INCID G-01-25
<b>INCIDENTES</b>								
1								