

REGISTRO DE ACCIDENTES / INCIDENTES GRAVES / INCIDENTES REPORTADOS EN AVIACIÓN CIVIL
GESTIÓN 2017

ACCIDENTES

No.	MARCA / MODELO	MATRÍCULA	OPERADOR	FECHA	LUGAR	FASE	BREVE RELATO DEL SUCESO / LESIONES A PERSONAS / DAÑOS MATERIALES	CÓDIGO DE SUCESO
1	ZENIT CH750	CP-X3037	OPERADOR PRIVADO EXPERIMENTAL	15-02-17	PISTA SAMAIPATA-SANTA CRUZ	DESPEGUE	DURANTE DESPEGUE DE LA PISTA DE SAMAIPATA, PILOTO DECLARO TENER OBSTRUCCIÓN EN LOS CONTROLES DE VUELO LADO COPILOTO OCASIONADOS POR EL PASAJERO, LESIONES A PERSONAS; PASAJERO CON LESIÓN GRAVE, PILOTO NINGUNO, DAÑOS MATERIALES DE CONSIDERACIÓN.	ACCID-01-17
2	CESSNA 210K	CP-2892	OPERADOR PRIVADO	15-02-17	SAN IGNACIO DE VELAZCO "PISTA QUITA ZAPATO" SANTA CRUZ	ATERRIJAJE	PILOTO REPORTA DURANTE LA CARRERA DE ATERRIJAJE, EXCURSIÓN DE PISTA A CONSECUENCIA DE PISTA MOJADA - ESTANCIA "QUITA ZAPATO", PERSONAS A BORDO SIN LESIONES, DAÑOS MATERIALES DE CONSIDERACIÓN.	ACCID-02-17
3	CESSNA T210L	CP-2990	OPERADOR PRIVADO	06-03-17	EN RUTA BELLA VISTA/TRINIDAD-BENI	CRUCERO	PILOTO REALIZA ATERRIJAJE DE EMERGENCIA EN UN PANTANO POR FALLA DE MOTOR, PERSONAS A BORDO FUERON RESCATADOS POR EL FAB-SAR EN COORDINACIÓN AIG, SIN LESIONES, DAÑOS MATERIALES DE CONSIDERACIÓN, TERRENO INACCESIBLE.	ACCID-03-17
4	CESSNA A188B	CP-2663	OPERADOR PRIVADO AGRICULTURA	20-03-17	CAÑAVERAL SAN AURELIO-SANTA CRUZ	CRUCERO	FALLA DE MOTOR DURANTE VUELO POR FUGA DE ACEITE, LESIONES AL PERSONAL NINGUNO, DAÑO MATERIAL DE CONSIDERACIÓN.	ACCID-04-17
5	CESSNA 210M	CP-2949	OPERADOR PRIVADO	09-04-17	TRINIDAD-BENI	ATERRIJAJE	PILOTO REPORTA FALLA EN EL SISTEMA DE EXTENSIÓN DE TREN DE ATERRIJAJE, REALIZA ATERRIJAJE DE EMERGENCIA EN LA PISTA ALTERNA DE TIERRA EN TRINIDAD, DAÑOS AL PERSONAL NINGUNO, DAÑOS MATERIALES DE CONSIDERACIÓN LA AERONAVE CAPOTÓ.	ACCID-05-17

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACIÓN CIVIL – AIG

6	PIPER PA-25-235	CP-2483	OPERADOR PRIVADO	14-04-17	17°15'9"S 62°3'26"W SANTA CRUZ	DESPEGUE	AERONAVE DE OPERACIÓN AGRICULTURA PARA FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS IMPACTA CONTRA EL TERRENO APARENTEMENTE POR FALLA DE MOTOR, PILOTO CON LESIÓN MORTAL, DAÑO MATERIAL CONSIDERADO COMO PÉRDIDA TOTAL DE LA AERONAVE.	ACCID-06-17
7	CESSNA 182P	CP-641	OPERADOR PRIVADO	29-04-17	PISTA SAN LORENZO DE MOXOS-BENI	ATERRIAJE	ACCIDENTE DEBIDO A INCURSIÓN EN PISTA POR GANADO, PILOTO Y PASAJEROS ILESOS, DAÑOS MATERIALES DE CONSIDERACIÓN.	ACCID-07-17
8	CESSNA U206G	CP-2846	OPERADOR PRIVADO	23-05-17	BENI	UNK	SARSAT DE BRASIL NOTIFICÓ ELT ACTIVADO, LA AERONAVE FUE ENCONTRADA ACCIDENTADA, PILOTO Y COPILOTO CON LESIÓN MORTAL, DAÑOS MATERIALES DE CONSIDERACIÓN.	ACCID-08-17
9	CESSNA T206H	CP-2442	OPERADOR PRIVADO	04-07-17	COCHABAMBA	APROXIMACIÓN	PILOTO REPORTA FALLA DE MOTOR EN FINAL A LA PISTA 22 SE PRECIPITO ANTES DE ALCANZAR LA PISTA, PILOTO CON LESIONES LEVES Y DAÑOS MATERIALES DE CONSIDERACIÓN.	ACCID-09-17
10	CESSNA 152	CP-3006	CIAC	26-07-17	RIO PIRAI-SANTA CRUZ	TRAMO BASE	PILOTO REPORTA FALLA DE MOTOR CUANDO REALIZABA TRAMO BASE A LA PISTA 36 DEL AEROPARQUE PIRAI, REALIZÓ ATERRIAJE FORZOSO EN EL RIO PIRAI, ABANDONO LA AERONAVE POR SUS PROPIOS MEDIOS SIN LESIÓN, DAÑOS MATERIALES DE CONSIDERACIÓN.	ACCID-10-17
11	CESSNA U206B	CP-3040	OPERADOR PRIVADO	UNK	SANTA CRUZ	DESCONOCIDO	AERONAVE ENCONTRADA ACCIDENTADA EN CIRCUNSTANCIAS DESCONOCIDAS, PRECINTADA POR FELCN.	ACCID-11-17
12	CESSNA U206G	CP-3047	OPERADOR PRIVADO	08-10-17	TRINIDAD-BENI	DESPEGUE	AERONAVE SE PRECIPITA POSTERIOR A DESPEGUE IMPACTANDO CONTRA UN ÁRBOL EN LA ESTANCIA LOS REYES, PILOTO Y TRES PASAJEROS CON LESIÓN MORTAL, DAÑOS EN LA AERONAVE CONSIDERADO COMO PÉRDIDA TOTAL CONSUMIDA POR EL FUEGO.	ACCID-12-17
13	CESSNA 210L	CP-2779	OPERADOR PRIVADO	15-10-17	SANTA ROSA DE LA ROCA-SANTA CRUZ	UNK	PILOTO REPORTA FALLA DE MOTOR DURANTE VUELO CRUCERO, REALIZÓ ATERRIAJE DE EMERGENCIA SOBRE CARRETERA DE TIERRA UBICADO A 150 KM DE SANTA ROSA DE LA ROCA,	ACCID-13-17

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACIÓN CIVIL – AIG

							PILOTO CON LESIÓN LEVE, DAÑOS MATERIALES DE CONSIDERACIÓN, PRECINTADA POR LA FELCN.	
14	CESSNA 182Q	CP-1398	OPERADOR PRIVADO	18-10-17	LOMAS DE ARENA-SANTA CRUZ	CRUCERO	PILOTO REPORTÓ FALLA DE MOTOR DURANTE VUELO CRUCERO REALIZÓ ATERRIZAJE DE EMERGENCIA EN LOMAS DE ARENA, ABANDONÓ LA AERONAVE POR SUS PROPIOS MEDIOS CON LESIÓN LEVE, DAÑOS MATERIALES SUBSTANCIALES LA AERONAVE FUE PRECINTADA POR LA FELCN.	ACCID-14-17
15	CESSNA 182P	CP-1254	OPERADOR PRIVADO	06-12-17	TRINIDAD	APROXIMACIÓN	POSIBLE PÉRDIDA DE CONTROL DURANTE ATERRIZAJE, PILOTO ÚNICO OCUPANTE CON LESIÓN MORTAL, AERONAVE CON DAÑOS DE CONSIDERACIÓN.	ACCID-15-17
16	CESSNA T206H	CP-2865	OPERADOR PRIVADO	06-12-17	TRINIDAD	CRUCERO	PILOTO REPORTA PÉRDIDA DE POTENCIA DEL MOTOR DURANTE LA FASE DE APROXIMACIÓN FINAL A LA PISTA 14 DE TRINIDAD, LESIONES AL PERSONAN NINGUNO DAÑOS MATERIALES DE CONSIDERACIÓN.	ACCID-16-17

INCIDENTES GRAVES

No.	MARCA / MODELO	MATRÍCULA	OPERADOR	FECHA	LUGAR	FASE	BREVE RELATO DEL SUCESO / LESIONES A PERSONAS / DAÑOS MATERIALES	CÓDIGO DE SUCESO
17	PIPER PA-32R-301	CP-1663	OPERADOR PRIVADO	15-01-17	14° 49' 10"S 064° 55' 08"W	ATERRIZAJE	AERONAVE REALIZA ATERRIZAJE DE EMERGENCIA EN LA PISTA DE TIERRA DEL AEROPUERTO DE TRINIDAD, PILOTO Y CUATRO PASAJEROS SIN LESIONES, DAÑOS EN LA AERONAVE DE CONSIDERACIÓN.	INCID GRAV-01-17
18	BOMBARDIER CRJ-200	CP-2851	LÍNEA AÉREA	06-02-17	COCHABAMBA	ATERRIZAJE	PILOTO REPORTA UN DESPERFECTO EN EL TREN DE ATERRIZAJE CUANDO SE DISPONÍA A ATERRIZAR EN SU DESTINO (UYUNI). "COMO MEDIDA DE PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD, TOMÓ LA DECISIÓN DE DESVIAR A LA CIUDAD DE COCHABAMBA Y APLICAR PROCEDIMIENTOS ALTERNOS PARA	INCID GRAV-02-17



ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLIVIA

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
Autoridad Aeronáutica Civil de Bolivia



UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACIÓN CIVIL – AIG

							DESCENDER Y ASEGURAR SU TREN DE ATERRIZAJE", A BORDO DE LA AERONAVE SE ENCONTRABAN 29 PASAJEROS Y 4 TRIPULANTES, SIN LESIONES.	
19	CESSNA 172D	CP-2021	OPERADOR PRIVADO	07-02-17	CARRETERA A LORETO / TRINIDAD-BENI	CRUCERO	ATERRIZAJE DE EMERGENCIA POR FALLA DE MOTOR A 5 MILLAS DE TRINIDAD, LESIONES Y DAÑOS MATERIALES NINGUNO, SE OBSERVÓ FUGA DE ACEITE DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DEL BLOCK DE PODER AL GOBERNADOR DE LA HÉLICE.	INCID GRAV-03-17
20	CESSNA 210A	CP-2769	OPERADOR PRIVADO	07-03-17	SANTA ANA DEL YACUMA-BENI	ATERRIZAJE	ATERRIZAJE DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE FALLA DE TREN DE ATERRIZAJE DE NARIZ DURANTE LA EXTENSIÓN, LESIONES NINGUNO, DAÑOS MATERIALES DE CONSIDERACIÓN.	INCID GRAV-04-17
21	CESSNA 172B	CP-3075	OPERADOR PRIVADO	11-05-17	EL TROMPILLO- SANTA CRUZ	DESPEGUE	PILOTO REPORTA PERDIDA DE POTENCIA DEL MOTOR ACOMPAÑADO DE BAJA PRESIÓN DE ACEITE (QRF), SOLICITANDO REALIZAR ATERRIZAJE DE EMERGENCIA A LA PISTA 15, LESIONES A PERSONAS NINGUNO, DAÑOS MATERIALES DE CONSIDERACIÓN, MOTOR PRESENTA RAJADURA Y UN ORIFICIO EN EL BLOCK IZQUIERDO.	INCID GRAV-05-17
22	BOEING 737-300	CP-2925	LÍNEA AÉREA	25-05-17	VIRU VIRU- SANTA CRUZ	ATERRIZAJE	PILOTO REPORTA VIBRACIÓN EN EL TREN DE ATERRIZAJE DE NARIZ, LAS DOS LLANTAS DEL TREN PRESENTAN DESLONJAMIENTO E INGESTA DE PEDAZOS AL MOTOR NÚMERO 1, SEIS TRIPULANTES Y 121 PASAJEROS SIN LESIONES, DAÑOS MATERIALES DE CONSIDERACIÓN.	INCID GRAV-06-17
23	CESSNA 210E	CP-2858	OPERADOR PRIVADO	03-06-17	EL TROMPILLO- SANTA CRUZ	ATERRIZAJE	PILOTO REPORTA ATERRIZAJE FORZOSO POR FALLA DEL SISTEMA DEL TREN DE ATERRIZAJE, LESIONES AL PERSONAL NINGUNO, DAÑOS MATERIALES DE CONSIDERACIÓN.	INCID GRAV-07-17
24	NEIVA P56C	CP-684 C-1021	CIAC	03-07-17	LOMAS DE ARENA-SANTA CRUZ	CRUCERO	PILOTO REPORTA ATERRIZAJE DE EMERGENCIA POR FUERTE VIBRACIÓN EN EL MOTOR Y PERDIDA DE POTENCIA ATERRIZANDO EN LOMAS DE ARENA PILOTO Y COPILOTO ABANDONARON LA AERONAVE SIN LESIONES DAÑOS MATERIALES DE CONSIDERACIÓN.	INCID GRAV-08-17

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACIÓN CIVIL – AIG

25	BOEING / BEECH	CP-2923 / FAB-048	LÍNEA AÉREA/ AERONAVE MILITAR	25-09-17	ATM LA PAZ	ASCENSO / DESCENSO	PILOTO DE LA AERONAVE MILITAR REPORTA TA (TRAFIC ADVISORY) POSTERIOR RA-TCAS CON LA AERONAVE DE LA LÍNEA AÉREA, LESIONES AL PERSONAL Y DAÑO MATERIAL NINGUNO.	INCID GRAV-09-17
26	CESSNA FR-172-J	CP-2491	TAXI AÉREO	01-10-17	ESTANCIA MARACAIBO-BENI	ATERRIJAJE	PILOTO REPORTA HARD LANDING DURANTE FASE DE ATERRIJAJE EN LA ESTANCIA MARACAIBO, PILOTO Y TRES PASAJEROS ILESOS DAÑOS MATERIALES DE CONSIDERACIÓN.	INCID GRAV-10-17
27	BOEING	GLG/AV/7390	LÍNEA AÉREA	16-06-17	ATM LA PAZ	ATERRIJAJE	PILOTO REPORTA INCURSIÓN EN PISTA POR VEHÍCULOS Y PERSONAS APROXIMADAMENTE A 1500 MTS DEL UMBRAL 10, REALIZA PROCEDIMIENTOS DE RE-ATAQUE, LESIONES AL PERSONAL Y DAÑOS MATERIALES NINGUNO.	INCID GRAV-11-17
28	BOEING	N691AV	LÍNEA AÉREA	15-09-17	LA PAZ	ATERRIJAJE	PILOTO REPORTA CAS MESSAGE DISPLAY HARD LANDING, LESIONES AL PERSONAL NINGUNO DAÑOS MATERIALES NO DETERMINADO.	INCID GRAV-12-17
29	BOEING 737-300	CP-3077	LÍNEA AÉREA	01-11-17	LA PAZ	ATERRIJAJE	FRACTURA DEL SHIMMY DAMPER DEL TREN PRINCIPAL IZQUIERDO CAUSANDO FUERTE VIBRACIÓN DURANTE LA FASE DE ATERRIJAJE, A BORDO 5 TRIPULANTES Y 101 PASAJEROS TODOS ILESOS DAÑOS MATERIALES DE CONSIDERACIÓN.	INCID GRAV-13-17
30	BOEING 737 / BOMBARDIER CRJ200	UNK / CP-2715	BOLIVIANA DE AVIACIÓN / AMASZONAS	24-09-17	ATM LA PAZ	APROXIMACIÓN	ATM LA PAZ: RESOLUTION ADVISORY TCAS REPORTADO POR LA AEROLÍNEA BOLIVIANA DE AVIACIÓN Y AMASZONAS, LESIONES AL PERSONAL Y DAÑOS MATERIALES NINGUNO.	INCID GRAV-14-17
31	BOEING / BEECHCRAFT	CP-2554 / CP-2777	LÍNEA AÉREA/ OPERADOR PRIVADO	18-11-17	ATM TRINIDAD	APROXIMACIÓN	RESOLUTION ADVISORY: EN APROXIMACIÓN A LA PISTA 32 EN TRINIDAD, LESIONES AL PERSONAL Y DAÑO MATERIAL NINGUNO.	INCID GRAV-16-17
32	CESSNA 182P	CP-2520	OPERADOR PRIVADO	20-12-17	TRINIDAD	ATERRIJAJE	PÉRDIDA DE CONTROL DURANTE ATERRIJAJE (EXCURSIÓN DE PISTA), PILOTO Y PASAJERO SIN LESIONES, DAÑOS MATERIALES SUBSTANCIALES.	INCID GRAV-17-17

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACIÓN CIVIL – AIG

INCIDENTES

No.	MARCA / MODELO	MATRÍCULA	OPERADOR	FECHA	LUGAR	FASE	BREVE RELATO DEL SUCESO / LESIONES A PERSONAS / DAÑOS MATERIALES	CÓDIGO DE SUCESO
33	CESSNA U206G	CP-3048	OPERADOR PRIVADO	13-01-17	TRINIDAD-BENI	CRUCERO	ATERRIJAJE DE EMERGENCIA POR FALLA EN EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE, A BORDO 3 PASAJEROS SIN LESIONES, DAÑOS MATERIALES NINGUNO.	INCID-01-17
34	CESSNA U206G	CP-1402	TAXI AÉREO	31/01/16	SANTA ANA DEL YACUMA-BENI	ATERRIJAJE	AL ABANDONAR LA FAJA DE RODAJE Y PASAR UN PUENTE A SU HANGAR LA AERONAVE SE ENCUNETÓ, A BORDO 6 OCUPANTES TODOS ILESOS, DAÑOS MATERIALES EN EL ESTABILIZADOR IZQUIERDO CONSIDERADO COMO MENORES.	INCID-02-17
35	PIPER PA-24-140	CP-3003	OPERADOR PRIVADO	20-02-17	EL TROMPILLO- SANTA CRUZ	APROXIMACIÓN	PILOTO REALIZA ATERRIJAJE DE EMERGENCIA EN EL AEROPUERTO DE "EL TROMPILLO" POR FUGA DE ACEITE, LESIONES Y DAÑOS MATERIALES NINGUNO.	INCID-03-17
36	BOEING 737	CP-3020	LÍNEA AÉREA	01-03-17	TARIJA	RAMPA	DERRAME DE COMBUSTIBLE DURANTE RECARGUE, LESIONES Y DAÑOS MATERIALES NINGUNO.	INCID-04-17
37	AVRO RJ-85	CP-2814	LÍNEA AÉREA	12-03-17	TRINIDAD-BENI	CRUCERO	PASAJERO DE ECOJET REPORTA A LA TRIPULACIÓN DE CABINA QUE VENTANILLA EXTERNA NRO. 5 LADO DERECHO HABÍA SUFRIDO UNA RAJADURA, LA AERONAVE RETORNO A TRINIDAD POR PRECAUCIÓN, SIN LESIONES.	INCID-05-17
38	AVRO RJ-85	CP-2889	LÍNEA AÉREA	15-03-17	TRINIDAD-BENI	ATERRIJAJE	IMPACTO AVIAR, SIN DAÑOS MATERIALES.	INCID-06-17
39	FAIRCHILD METRO	CP-2527	LÍNEA AÉREA	17-03-17	RURRENABAQUE	RAMPA	PILOTO REPORTA DURANTE LA INSPECCIÓN DE POST VUELO REALIZADO A LA AERONAVE SE ENCONTRÓ LLANTA PINCHADA Y DESLONJADA, LESIONES A PERSONAS NINGUNO DAÑOS MATERIALES MENORES.	INCID-07-17
40	BOMBARDIER	CP-2852	LÍNEA AÉREA	09-04-17	COCHABAMBA	DESPEGUE	AERONAVE RETORNA POR RAJADURA EN EL PARABRISAS LADO DERECHO DE LA CABINA DE COMANDO.	INCID-08-17

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACIÓN CIVIL – AIG

41	CESSNA	CP-2649	OPERADOR PRIVADO	18-05-17	EL TROMPILLO-SANTA CRUZ	RAMPA	RAMPA, AERONAVE ESTACIONADA EN LA PLATAFORMA PRINCIPAL FUE IMPACTADA EN EL RADOMEN POR EL REMOLCADOR DE CARGA DE TAM.	INCID-09-17
42	BOEING 737-300	CP-2552	LÍNEA AÉREA	23-05-17	COCHABAMBA	DESPEGUE	AERONAVE RETORNA (QRF) POR FALLA EN EL SISTEMA DE TREN DE ATERRIZAJE, LESIONES AL PERSONAL Y DAÑOS MATERIALES NINGUNO.	INCID-10-17
43	PIPER PA-34-200	CP-1487	OPERADOR PRIVADO	11-06-17	TRINIDAD-BENI	RODAJE	DURANTE RODAJE, TREN PRINCIPAL DERECHO COLAPSA, DAÑOS PERSONALES NINGUNO, DAÑOS MATERIALES MENORES.	INCID-11-17
44	CESSNA	CP-2878	OPERADOR PRIVADO	13-06-17	VIRU VIRU-SANTA CRUZ	ATERRIZAJE	LLANTA DEL TREN DE ATERRIZAJE REVENTÓ DURANTE RODAJE.	INCID-12-17
45	CESSNA 182N	CP-1233	OPERADOR PRIVADO	21-06-17	ESTANCIA LA CEIBA-BENI	CRUCERO	PILOTO REALIZA ATERRIZAJE DE PRECAUCIÓN POR MANTENIMIENTO, LESIONES Y DAÑOS MATERIALES NINGUNO.	INCID-13-17
46	BOEING 737	CP-2920	LÍNEA AÉREA	12-07-17	LA PAZ	ASCENSO INICIAL	AERONAVE RETORNA POR FALLA EN EL SISTEMA DE PRESURIZACIÓN, LESIONES AL PERSONAL NINGUNO DAÑOS MATERIALES NINGUNO.	INCID-14-17
47	BOEING 737	CP-3019	LÍNEA AÉREA	11-08-17	LA PAZ	CRUCERO	AERONAVE RETORNA POR FALLA EN EL SISTEMA DE PRESURIZACIÓN, LESIONES AL PERSONAL NINGUNO DAÑOS MATERIALES NINGUNO.	INCID-15-17
48	BOEING 737	CP-3018	LÍNEA AÉREA	22-09-17	LA PAZ	ASCENSO INICIAL	AERONAVE RETORNA POR FALLA EN EL SISTEMA DE PRESURIZACIÓN, LESIONES AL PERSONAL NINGUNO DAÑOS MATERIALES NINGUNO.	INCID-16-17
49	BEECH B36TC	CP-2591 EA301	TAXI AÉREO	29-09-17	EL TROMPILLO-SANTA CRUZ	DESPEGUE	PILOTO REALIZA ATERRIZAJE DE PRECAUCIÓN EN SAN AURELIO POR VIBRACIÓN EN EL MOTOR, LESIONES AL PERSONAL Y DAÑOS MATERIALES NINGUNO.	INCID-17-17
50	BOEING B-738	HP-1719	CM	26-05-17	UNK	ATERRIZAJE	PILOTO REPORTA IMPACTO AVIAR LESIONES AL PERSONAL NINGUNO DAÑOS MATERIALES NINGUNO.	INCID-18-17
51	BOEING	CP-2921	LÍNEA AÉREA	03-10-2017	SUCRE	RAMPA	SUCESO EN RAMPA, DURANTE EL ENCENDIDO, AERONAVE IMPACTA LEVEMENTE CON EL GPU, LESIONES AL PERSONAL NINGUNO, DAÑOS MATERIALES LEVES	INCID-19-17
52	CESSNA 152	CP-2764	CIAC	10-11-17	SANTA CRUZ-RIO PIRAI	DESPEGUE	PILOTO REPORTA POSTERIOR AL DESPEGUE FALLA DE MOTOR CON PÉRDIDA DE RPM, REALIZA ATERRIZAJE DE EMERGENCIA EN EL	INCID-20-17

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACIÓN CIVIL – AIG

							RIO PIRAI, PILOTO Y ALUMNO SIN LESIONES DAÑOS MATERIALES NINGUNO.	
53	CESSNA 152	CP-2569	CIAC	22-11-17	SANTA CRUZ-PISTA EL CAMPITO	CRUCERO	PILOTO REPORTÓ REALIZAR ATERRIZAJE POR PRECAUCIÓN EN LA PISTA "EL CAMPITO" DEBIDO A BAJA PRESIÓN Y ALTA TEMPERATURA, PILOTO Y COPILOTO SIN LESIONES, DAÑOS MATERIALES NINGUNO.	INCID-21-17
54	BOMBARDIER / BOEING		LÍNEAS AÉREAS	05-09-17	SANTA CRUZ	APROXIMACIÓN	INCURSIÓN EN PISTA, LESIONES Y DAÑOS NINGUNO. (INCIDENTE ATS)	INCID-22-17
55	CESSNA 172L	CP-2959	OPERADOR PRIVADO	11-12-17	TRINIDAD	ATERIZAJE	ATERIZAJE DE PRECAUCIÓN POR FALLA DE MOTOR EN LA PISTA MONTEVIDEO-TRINIDAD, PILOTO Y PASAJEROS ILESOS, DAÑOS MATERIALES NINGUNO.	INCID-23-17
56	BOEING 737	CP-2923	LÍNEA AÉREA	29-12-17	LA PAZ	CRUCERO	PILOTO REPORTA FALLA DE MOTOR DURANTE EL VUELO, TRIPULACIÓN Y PASAJEROS ILESOS, DAÑOS MATERIALES NINGUNO.	INCID-24-17

NOTA 1: De conformidad con la RAB 830.3 (b) y el Anexo 13 de la OACI, la autoridad de investigación de accidentes debe ser estrictamente objetiva, totalmente imparcial y deberá ser vista como tal. También debe ser capaz de llevar a cabo investigaciones de forma independiente **oponiéndose a la interferencia de las presiones externas**. Las siguientes referencias son relevantes:

- Anexo 13 de la OACI, Capítulo 3, párrafo 3.1:
"El único objetivo de la investigación de un accidente o incidente debe ser la prevención de accidentes e incidentes. **No es el propósito de esta actividad determinar culpa o la responsabilidad**".
- Anexo 13 de la OACI, Capítulo 5, párrafo 5.4:
"Las autoridades encargadas de la investigación de accidentes gozarán de **independencia** para realizar la investigación y de **autoridad absoluta** al llevarla a cabo...."
- Anexo 13 de la OACI, Capítulo 5, párrafo 5.4.1:
"Toda investigación que se realice de conformidad con las disposiciones del presente Anexo será **independiente de todo procedimiento judicial o administrativo** para determinar la culpa o la responsabilidad".

NOTA 2: La información de sucesos expuesta en los cuadros superiores es una información general de consulta solamente.

NOTA 3: Correo para notificación de accidentes aig@dgac.gob.bo

NOTA 4: Línea telefónica para **NOTIFICACIÓN DE SUCESOS 800-100-272** (llamada gratuita).



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
Autoridad Aeronáutica Civil de Bolivia



UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACIÓN CIVIL – AIG

**N/R (No requerido)*

*** N/A (No aplicable)*

****UNK (Desconocido)*